


## ABITATO DI DORSINO

### ANALISI E PROGETTO UNITA' MINIME D'INTERVENTO

#### UNITA' MINIMA D'INTERVENTO n° 17



Unità Minima d'intervento n° 17



## UNITA' MINIMA D'INTERVENTO n. 17

### ANALISI E PROGETTO UNITA' MINIME D'INTERVENTO

#### ANALISI

<b>1</b>	<b>TIPOLOGIA FUNZIONALE</b>	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle baite malghe .....	<b>A</b>		
			<b>B</b>		
			<b>C</b>		
			<b>D</b>		
			<b>E</b>		
			<b>F</b>		
			<b>G</b>		
<b>2</b>	<b>EPOCA DI COSTRUZIONE</b>	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<b>8</b> <b>6</b> <b>4</b>		
<b>3</b>	<b>TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA</b>	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<b>8</b> <b>6</b> <b>4</b> <b>0</b>		
<b>4</b>	<b>PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI</b>	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 2 2 2	<b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	0 0 <b>0</b> <b>0</b>
		<b>TOTALE</b>			<b>14</b>
<b>5</b>	<b>PARAMETRI EDILIZI</b>	numero piani seminterrato sottotetto			<b>3</b> <b>1</b>
<b>6</b>	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>Piano Terra</b>  abitazione prod artigianale prod servizio negozi bar alberghi fienile legnaia		garage cantina deposito uso collettivo stalla rudere vuoto	<b>X</b> <b>X</b>
		<b>Piani Superiori</b>  abitazione prod artigianale prod servizio negozi bar alberghi fienile legnaia	<b>X</b>	garage cantina deposito uso collettivo stalla rudere vuoto	<b>X</b>
		<b>Sottotetto</b>  abitazione prod artigianale prod servizio negozi bar alberghi fienile legnaia		garage cantina deposito uso collettivo stalla rudere vuoto	

<b>7</b>	<b>INFISSI</b>	<b>Finestre</b>	legno ferro alluminio plastica	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Oscuri</b>	legno ferro alluminio plastica	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Avvolgibili</b>	legno ferro alluminio plastica	
		<b>Inferiate</b>	legno ferro alluminio plastica	
		<b>Portoni</b>	legno ferro alluminio plastica	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Contorni finestre</b>	legno pietra malta	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>COPERTURA</b>	<b>Manto di copertura</b>	coppo di cotto marsigliese in cotto tegole in cemento scandole o pietra lamiera eternit	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Tipo di struttura portante</b>	legno cemento armato ferro	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>DEGRADO</b>	nullo medio elevato		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>10</b>	<b>GRADO DI UTILIZZO</b>	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>11</b>	<b>SPAZI DI PERTINENZA</b>	alta qualità media qualità bassa qualità		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>12</b>	<b>VINCOLI LEGISLATIVI</b>			
<b>13</b>	<b>CATEGORIA D'INTERVENTO DEL PIANO PRECEDENTE</b>	RISANAMENTO		B
<b>14</b>	<b>NOTE</b>			

## **PROGETTO**

<b>15</b>	<b>CATEGORIA D'INTERVENTO</b>	<b>RISANAMENTO</b>	<b>R2</b>
<b>16</b>	<b>VINCOLI PARTICOLARI</b>	Tipo di vincolo Oggetto di vincolo .....	
<b>17</b>	<b>INDICAZIONI PROGETTUALI</b>	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Presenta un elevato grado di degrado pertanto si rendono necessari interventi sostitutivi di parte delle strutture portanti e lignee.	