


**PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE**  
**Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI**


Unità Edilizia n°	17	Manufatto Storico n°	
Comprensorio	: C.8	Foglio di mappa	: 31
Comune amministrativo	: San Lorenzo in Banale	N. di particella ed.	: 334
Comune catastale	: San Lorenzo in Banale	Data rilievo	: estate - autunno 1997
Nucleo storico	: Dolaso	Rilevatore analisi	: Ilaria Rigotti




Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1: 1.440



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

Unità Edilizia n° Dolaso 17 - Manufatto Storico n°

ANALISI					
1. Tipologia funzionale:	UNITA' EDILIZIA: MANUFATTO:	edificio residenziale:	A		
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1		
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2		
		edificio produttivo	B		
		edificio speciale	C x		
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D		
		edificio rustico-baita	E		
		edificio accessorio	F		
		elemento puntuale	G1		
		elemento lineare	G2		
1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia :	conservata				x
	modificata parzialmente				
	modificata totalmente				
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia :	Privata	Comune			
	Stato	ITEA			
	Provincia Autonoma di Trento	Enti ed Ass. religiose			x
2. Epoca di costruzione :	anteriore al 1860 -1622				8 x
	tra il 1860 e il 1939				6
	posteriore al 1939				4
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia :	alta definizione				8 x
	media definizione				6
	bassa definizione				4
	nessuna definizione				0
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :	volumetrici	2	x	1	0
	costruttivi	2	x	1	0
	complementari	2	x	1	0
	aspetti decorativi	2	x	1	0
	TOTALE				
5. Degrado strutturale :	nullo				x
	medio				
	elevato				
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia :	utilizzato				x
	sottoutilizzato				
	in stato di abbandono				
7. Spazi di pertinenza :	alta qualità				
	media qualità				x
	bassa qualità				
8. Materiale costruttivo :	muratura intonacata				x
	pietra a vista				
	legno				
	altro				
9. Tipo di copertura :	a quattro falde				
	a due falde				x
	a falda unica				
10. Materiali di copertura :	coppi				x
	tegole				
	lamiera				
	inesistente				
11. Vincoli legislativi :	Legge 1497/1939	Legge 1089/1939	Art.8 N.d.A./P.U.P.		
12. Categ. D'interv. Piano vigente :	A Restauro				
13. Note :					
PROGETTO					
14. Categ. D'intervento prevista :	Restauro				
15. Prescrizioni particolari :					
15.1. Interventi specifici ammessi :					
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza :	Risanamento conservativo				