


**PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE**  
**Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI**


Unità Edilizia n°	18	Manufatto Storico n°	
Comprensorio	: C.8	Foglio di mappa	: 31
Comune amministrativo	: San Lorenzo in Banale	N. di particella ed.	: 328
Comune catastale	: San Lorenzo in Banale	Data rilievo	: estate - autunno 1997
Nucleo storico	: Dolaso	Rilevatore analisi	: Ilaria Rigotti




Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1: 1.440



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

**Unità Edilizia n° Dolaso 18 - Manufatto Storico n°**

<b>ANALISI</b>						
<b>1. Tipologia funzionale:</b>	<b>UNITA' EDILIZIA:</b>	edificio residenziale:				
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato				
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato				
		edificio produttivo				
		edificio speciale				
	<b>MANUFATTO:</b>	edificio ad uso agricolo-zootecnico				
		edificio rustico-baita				
		edificio accessorio				
		elemento puntuale				
		elemento lineare				
<b>1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia :</b>	conservata					
	modificata parzialmente					
	modificata totalmente					
<b>1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia :</b>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Comune			
	Stato		ITEA			
	Provincia Autonoma di Trento		Enti ed Ass. religiose			
<b>2. Epoca di costruzione :</b>	anteriore al 1860					8 <input checked="" type="checkbox"/>
	tra il 1860 e il 1939					6
	posteriore al 1939					4
	<b>3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia :</b>	alta definizione				
media definizione					6	
bassa definizione					4 <input checked="" type="checkbox"/>	
nessuna definizione					0	
<b>4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :</b>	volumetrici					2
	costruttivi					1 <input checked="" type="checkbox"/>
	complementari					1 <input checked="" type="checkbox"/>
	aspetti decorativi					0
	TOTALE					0 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. Degrado strutturale :</b>	nullo					
	medio					<input checked="" type="checkbox"/>
	elevato					
<b>6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia :</b>	utilizzato					<input checked="" type="checkbox"/>
	sottoutilizzato					
	in stato di abbandono					
<b>7. Spazi di pertinenza :</b>	alta qualità					
	media qualità					<input checked="" type="checkbox"/>
	bassa qualità					
<b>8. Materiale costruttivo :</b>	muratura intonacata					<input checked="" type="checkbox"/>
	pietra a vista					
	legno					
	altro					
<b>9. Tipo di copertura :</b>	a quattro falde					
	a due falde					<input checked="" type="checkbox"/>
	a falda unica					
<b>10. Materiali di copertura :</b>	coppi					
	tegole					<input checked="" type="checkbox"/>
	lamiera					
	inesistente					
<b>11. Vincoli legislativi :</b>	Legge 1497/1939		Legge 1089/1939		Art.8 N.d.A./P.U.P.	
<b>12. Categ. D'interv. Piano vigente :</b>	B Risanamento					
<b>13. Note :</b>						
<b>PROGETTO</b>						
<b>14. Categ. D'intervento prevista :</b>	Ristrutturazione edilizia					
<b>15. Prescrizioni particolari :</b>						
<b>15.1. Interventi specifici ammessi :</b>						
<b>16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza :</b>	Ristrutturazione					