


PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE
Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI


Unità Edilizia n°	Manufatto Storico n°	5
Comprensorio : C.8	Foglio di mappa : 36	
Comune amministrativo : San Lorenzo in Banale	N. di particella f. : 280	
Comune catastale : San Lorenzo in Banale	Data rilievo : estate - autunno 1997	
Nucleo storico : Senaso	Rilevatore analisi : Ilaria Rigotti	




Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1: 1.440



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

Unità Edilizia n° - Manufatto Storico n Senaso 5

ANALISI					
1. Tipologia funzionale:	UNITÀ EDILIZIA: MANUFATTO:	edificio residenziale:	A		
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1		
- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato		a2			
edificio produttivo		B			
edificio speciale		C			
edificio ad uso agricolo-zootecnico		D			
edificio rustico-baita		E			
edificio accessorio		F			
1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia :	elemento puntuale	G1	x		
	elemento lineare	G2			
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia :	Privata	Comune		x	
	Stato	ITEA			
	Provincia Autonoma di Trento	Enti ed Ass. religiose			
2. Epoca di costruzione :	anteriore al 1860		8	x	
	tra il 1860 e il 1939		6		
	posteriore al 1939		4		
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia :	alta definizione		8		
	media definizione		6		
	bassa definizione		4		
	nessuna definizione		0		
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :	volumetrici	2	1	0	
	costruttivi	2	1	0	
	complementari	2	1	0	
	aspetti decorativi	2	1	0	
	TOTALE				
5. Degrado strutturale :	nullo			x	
	medio				
	elevato				
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia :	utilizzato			x	
	sottoutilizzato				
	in stato di abbandono				
7. Spazi di pertinenza :	alta qualità				
	media qualità			x	
	bassa qualità				
8. Materiale costruttivo :	muratura intonacata				
	pietra a vista			x	
	legno				
	altro				
9. Tipo di copertura :	a quattro falde				
	a due falde				
	a falda unica				
10. Materiali di copertura :	coppi				
	tegole				
	lamiera				
	inesistente				
11. Vincoli legislativi :	Legge 1497/1939	Legge 1089/1939	Art.8 N.d.A./P.U.P.		
12. Categ. D'interv. Piano vigente :	Reticolo per accessori				
13. Note : Canale per convogliare l'acqua					
PROGETTO					
14. Categ. D'intervento prevista :	Restauro				
15. Prescrizioni particolari :					
15.1. Interventi specifici ammessi :					
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza :					