


**PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE**  
**Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI**


Unità Edilizia n°	Manufatto Storico n°	6
Comprensorio : C.8	Foglio di mappa : 36	
Comune amministrativo : San Lorenzo in Banale	N. di particella f. : 5090/2-274	
Comune catastale : San Lorenzo in Banale	Data rilievo : estate - autunno 1997	
Nucleo storico : Senaso	Rilevatore analisi : Ilaria Rigotti	




Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1: 1.440



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

ANALISI				
<b>1. Tipologia funzionale:</b>	<b>UNITA' EDILIZIA:</b>	edificio residenziale:	A	
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1	
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2	
		edificio produttivo	B	
		edificio speciale	C	
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D	
		edificio rustico-baita	E	
	<b>MANUFATTO:</b>	edificio accessorio	F	
		elemento puntuale	G1	x
		elemento lineare	G2	
<b>1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia :</b>	conservata			
	modificata parzialmente			
	modificata totalmente			
<b>1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia :</b>	Privata	x	Comune	
	Stato		ITEA	
	Provincia Autonoma di Trento		Enti ed Ass. religiose	
<b>2. Epoca di costruzione :</b>	anteriore al 1860		8	x
	tra il 1860 e il 1939		6	
	posteriore al 1939		4	
<b>3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia :</b>	alta definizione		8	
	media definizione		6	
	bassa definizione		4	
	nessuna definizione		0	
<b>4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :</b>	volumetrici	2	1	0
	costruttivi	2	1	0
	complementari	2	1	0
	aspetti decorativi	2	1	0
	<b>TOTALE</b>			
<b>5. Degrado strutturale :</b>	nullo			x
	medio			
	elevato			
<b>6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia :</b>	utilizzato			x
	sottoutilizzato			
	in stato di abbandono			
<b>7. Spazi di pertinenza :</b>	alta qualità			
	media qualità			x
	bassa qualità			
<b>8. Materiale costruttivo :</b>	muratura intonacata			x
	pietra a vista			
	legno			
	altro			
<b>9. Tipo di copertura :</b>	a quattro falde			
	a due falde			
	a falda unica			
<b>10. Materiali di copertura :</b>	coppi			
	tegole			
	lamiera			
	inesistente			
<b>11. Vincoli legislativi :</b>	Legge 1497/1939	Legge 1089/1939	Art.8 N.d.A./P.U.P.	
<b>12. Categ. D'interv. Piano vigente :</b>	B Risanamento			
<b>13. Note :</b>	Ponte di accesso al secondo piano con pavimentazione in porfido			
PROGETTO				
<b>14. Categ. D'intervento prevista :</b>	Ristrutturazione			
<b>15. Prescrizioni particolari :</b>				
<b>15.1. Interventi specifici ammessi :</b>				
<b>16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza :</b>				