

PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE
Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI


Unità Edilizia n°	3	Manufatto Storico n°	
Comprensorio	: C.8	Foglio di mappa	: 36
Comune amministrativo	: San Lorenzo in Banale	N. di particella ed.	: 31
Comune catastale	: San Lorenzo in Banale	Data rilievo	: estate - autunno 1997
Nucleo storico	: Prusa	Rilevatore analisi	: Ilaria Rigotti




Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1: 1.440



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

Unità Edilizia n° Prusa 3 - Manufatto Storico n°

ANALISI

1. Tipologia funzionale:	UNITÀ EDILIZIA:	edificio residenziale:	A
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2
		edificio produttivo	B
		edificio speciale	C
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D
		edificio rustico-baita	E
	MANUFATTO:	edificio accessorio	F <input checked="" type="checkbox"/>
		elemento puntuale	G1
		elemento lineare	G2
1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia :	conservata		
	modificata parzialmente		
	modificata totalmente <input checked="" type="checkbox"/>		
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia :	Privata	x	Comune
	Stato		ITEA
	Provincia Autonoma di Trento		Enti ed Ass. religiose
2. Epoca di costruzione :	anteriore al 1860		8
	tra il 1860 e il 1939		6 <input checked="" type="checkbox"/>
	posteriore al 1939		4
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia :	alta definizione		8
	media definizione		6
	bassa definizione		4 <input checked="" type="checkbox"/>
	nessuna definizione		0
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :	volumetrici	2	1 <input checked="" type="checkbox"/> 0
	costruttivi	2	1 <input checked="" type="checkbox"/> 0
	complementari	2	1 <input checked="" type="checkbox"/> 0
	aspetti decorativi	2	1 0 <input checked="" type="checkbox"/>
	TOTALE		
5. Degrado strutturale :	nullo		<input checked="" type="checkbox"/>
	medio		
	elevato		
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia :	utilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
	sottoutilizzato		
	in stato di abbandono		
7. Spazi di pertinenza :	alta qualità		
	media qualità		<input checked="" type="checkbox"/>
	bassa qualità		
8. Materiale costruttivo :	muratura intonacata		<input checked="" type="checkbox"/>
	pietra a vista		
	legno		
	altro		
9. Tipo di copertura :	a quattro falde		
	a due falde		
	a falda unica		<input checked="" type="checkbox"/>
10. Materiali di copertura :	coppi		
	tegole		
	lamiera		
	inesistente - solaio in cemento		<input checked="" type="checkbox"/>
11. Vincoli legislativi :	Legge 1497/1939	Legge 1089/1939	Art.8 N.d.A./P.U.P.
12. Categ. D'interv. Piano vigente :	Reticolo per accessori		
13. Note :			

PROGETTO

14. Categ. D'intervento prevista :	Ristrutturazione edilizia
15. Prescrizioni particolari :	
15.1. Interventi specifici ammessi :	
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza :	Ristrutturazione

Unità Edil.
Comprens.
Comune a
Comune c
Nucleo st...