


PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE
Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI


Unità Edilizia n°	Manufatto Storico n°	4
Comprensorio : C.8	Foglio di mappa : 36	
Comune amministrativo : San Lorenzo in Banale	N. di particella ed. : 38	
Comune catastale : San Lorenzo in Banale	Data rilievo : estate - autunno 1997	
Nucleo storico : Prusa	Rilevatore analisi : Ilaria Rigotti	




Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1: 1.440



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

Unità Edilizia n° - Manufatto Storico n° Prusa 4

ANALISI

1. Tipologia funzionale:	UNITA' EDILIZIA:	edificio residenziale:	A					Unità Comp. Comu. Comu. Nucleo
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1					
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2					
		edificio produttivo	B					
		edificio speciale	C					
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D					
		edificio rustico-baita	E					
	MANUFATTO:	edificio accessorio	F					
		elemento puntuale	G1	x				
		elemento lineare	G2					
1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia :	conservata							
	modificata parzialmente							
	modificata totalmente							
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia :	Privata	x	Comune					
	Stato		ITEA					
	Provincia Autonoma di Trento		Enti ed Ass. religiose					
2. Epoca di costruzione :	anteriore al 1860			8	x			
	tra il 1860 e il 1939			6				
	posteriore al 1939			4				
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia :	alta definizione			8				
	media definizione			6				
	bassa definizione			4				
	nessuna definizione			0				
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :	volumetrici	2	1	0				
	costruttivi	2	1	0				
	complementari	2	1	0				
	aspetti decorativi	2	1	0				
	TOTALE							
5. Degrado strutturale :	nullo							
	medio				x			
	elevato							
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia :	utilizzato				x			
	sottoutilizzato							
	in stato di abbandono							
7. Spazi di pertinenza :	alta qualità							
	media qualità				x			
	bassa qualità							
8. Materiale costruttivo :	muratura intonacata							
	pietra a vista				x			
	legno							
	altro							
9. Tipo di copertura :	a quattro falde							
	a due falde							
	a falda unica				x			
10. Materiali di copertura :	coppi							
	tegole							
	lamiera							
	inesistente - altro				x			
11. Vincoli legislativi :	Legge 1497/1939		Legge 1089/1939		Art.8 N.d.A./P.U.P.			
12. Categ. D'interv. Piano vigente :	B Risanamento							
13. Note : Ponte di accesso all'aia								
PROGETTO								
14. Categ. D'intervento prevista :	Ristrutturazione							
15. Prescrizioni particolari :								
15.1. Interventi specifici ammessi :								
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza :								