


PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE
Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI


Unità Edilizia n°	Manufatto Storico n°
Comprensorio : C.8	1
Comune amministrativo : San Lorenzo in Banale	
Comune catastale : San Lorenzo in Banale	
Nucleo storico : Prato	
Foglio di mappa : 36	
N. di particella f. : 5019-5018	
Data rilievo : estate - autunno 1997	
Rilevatore analisi : Ilaria Rigotti	




Immagine fotografica



Estratto catastale in scala 1: 1.440



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

Unità Edilizia n° - Manufatto Storico n° Prato 1

ANALISI						
1. Tipologia funzionale:	UNITA' EDILIZIA:	edificio residenziale:	A			
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1			
MANUFATTO:		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2			
		edificio produttivo	B			
		edificio speciale	C			
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D			
		edificio rustico-baita	E			
		edificio accessorio	F			
		elemento puntuale	G1			
		elemento lineare	G2	x		
		1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia :	conservata			
			modificata parzialmente			
modificata totalmente						
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia :	Privata	Comune		x		
	Stato	ITEA				
	Provincia Autonoma di Trento	Enti ed Ass. religiose				
2. Epoca di costruzione :	anteriore al 1860		8	x		
	tra il 1860 e il 1939		6			
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia :	posteriore al 1939		4			
	alta definizione		8			
	media definizione		6			
	bassa definizione		4			
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :	nessuna definizione		0			
	volumetrici	2	1	0		
	costruttivi	2	1	0		
	complementari	2	1	0		
5. Degrado strutturale :	aspetti decorativi	2	1	0		
	TOTALE					
	nullo					
	medio					
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia :	elevato					
	utilizzato					
	sottoutilizzato					
7. Spazi di pertinenza :	in stato di abbandono					
	alta qualità					
	media qualità					
8. Materiale costruttivo :	bassa qualità					
	muratura intonacata					
	pietra a vista					
	legno					
9. Tipo di copertura :	altro					
	a quattro falde					
	a due falde					
10. Materiali di copertura :	a falda unica					
	coppi					
	tegole					
	lamiera					
11. Vincoli legislativi :	inesistente					
	Legge 1497/1939	Legge 1089/1939	Art.8 N.d.A./P.U.P.			
	12. Categ. D'interv. Piano vigente :					
	13. Note :					
PROGETTO						
14. Categ. D'intervento prevista :	Restauro					
15. Prescrizioni particolari :						
15.1. Interventi specifici ammessi :						
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza :						