

**PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE**  
**Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI ISOLATI**

Unità Edilizia n°	18	Manufatto Storico n°	
Comprensorio	: C.8	Foglio di mappa	: 28
Comune amministrativo	: San Lorenzo in Banale	N. di particella ed.	: 408 - 409 - 410
Comune catastale	: San Lorenzo in Banale	Data rilievo	: autunno 1998
Località e Via	: DUC.	Rilevatore analisi	: Ilaria Rigotti



Immagine



Estratto catastale in scala 1: 2.880



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

Unità Edilizia n° 18 - Manufatto Storico n°

ANALISI

1. Tipologia funzionale:	UNITA' EDILIZIA:	edificio residenziale:	A	
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1	
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2	
		edificio produttivo	B	
		edificio speciale	C	
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D	
		edificio rustico-baita	E	<input checked="" type="checkbox"/>
		edificio accessorio	F	
	MANUFATTO:	elemento puntuale	G1	
		elemento lineare	G2	
1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia:	conservata			
	modificata parzialmente			<input checked="" type="checkbox"/>
	modificata totalmente			
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia:	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Comune	
	Stato		ITEA	
	Provincia Autonoma di Trento		Enti ed Ass. religiose	
2. Epoca di costruzione:	anteriore al 1860		8	<input checked="" type="checkbox"/>
	tra il 1860 e il 1939		6	
	posteriore al 1939		4	
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia:	alta definizione		8	
	media definizione		6	
	bassa definizione		4	<input checked="" type="checkbox"/>
	nessuna definizione		0	
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali:	volumetrici	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	costruttivi	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	complementari	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	aspetti decorativi	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	TOTALE			
5. Degrado strutturale:	nullo			
	medio			<input checked="" type="checkbox"/>
	elevato			
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia:	utilizzato			
	sottoutilizzato			<input checked="" type="checkbox"/>
	in stato di abbandono			
7. Spazi di pertinenza:	alta qualità			
	media qualità			<input checked="" type="checkbox"/>
	bassa qualità			
8. Materiale costruttivo :	muratura intonacata			<input checked="" type="checkbox"/>
	pietra a vista			
	legno			
	altro			
9. Tipo di copertura :	a quattro falde			
	a due falde			<input checked="" type="checkbox"/>
	a falda unica			
10. Materiali di copertura:	coppi			
	tegole			<input checked="" type="checkbox"/>
	lamiera			
	inesistente			
11. Vincoli legislativi:	Legge 1497/1939	<input type="checkbox"/>	Legge 1089/1939	<input type="checkbox"/>
			Art.8 N.d.A./P.U.P.	<input type="checkbox"/>
12. Categ. d'interv. piano vigente:				
13. Note:				


PROGETTO

14. Categ. d'intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
15. Prescrizioni particolari:	
15.1. Interventi specifici ammessi:	
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza:	


CENSIMENTO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - EDIFICI STORICI ISOLATI

Comune catastale : <b>S.Lorenzo in Banale</b>	n. di particella ed. : <b>.408 - .409 - .410</b>	<b>Unità edilizia n° 18</b>
Comune amministrativo : <b>S.Lorenzo in Banale</b>	Località : <b>Duk</b>	

ESTRATTO MAPPA CATASTALE - scala 1: 2000



CARTA TECNICA P.A.T. - scala 1: 10000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO NORD-EST



PROSPETTO SUD-OVEST



PROSPETTO NORD-OVEST



PROSPETTO SUD-EST