



PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE
Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI ISOLATI


Unità Edilizia n°	152	Manufatto Storico n°
Comprensorio	: C.8	
Comune amministrativo	: San Lorenzo in Banale	
Comune catastale	: San Lorenzo in Banale	
Località e Via	: Deggia	
		Foglio di mappa : 29
		N. di particella ed. : 471
		Data rilievo : autunno 1998
		Rilevatore analisi : Ilaria Rigotti



Immagine fotografica



Punto di vista dell'immagine fotografica.



Perimetro dell'unità edilizia.

ANALISI


1. Tipologia funzionale:	UNITÀ EDILIZIA:	edificio residenziale:	A			
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1			
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2			
		edificio produttivo	B			
		edificio speciale	C			
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D			
		edificio rustico-baita	E			
	MANUFATTO:	edificio accessorio	F			
		elemento puntuale	G1			
		elemento lineare	G2			
1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia:	conservata					
	modificata parzialmente					
	modificata totalmente					
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia:	Privata	Comune				
	Stato	ITEA				
	Provincia Autonoma di Trento	Enti ed Ass. religiose				
2. Epoca di costruzione:	anteriore al 1860	8				
	tra il 1860 e il 1939	6				
	posteriore al 1939	4				
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia:	alta definizione	8				
	media definizione	6				
	bassa definizione	4				
	nessuna definizione	0				
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali:	volumetrici	2	1	2	0	
	costruttivi	2	1	4	0	
	complementari	2	1	1	0	
	aspetti decorativi	2	1	1	0	
	TOTALE					
5. Degrado strutturale:	nullo					
	medio					
	elevato					
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia:	utilizzato					
	sottoutilizzato					
	in stato di abbandono					
7. Spazi di pertinenza:	alta qualità					
	media qualità					
	bassa qualità					
8. Materiale costruttivo :	muratura intonacata					
	pietra a vista					
	legno					
	altro					
9. Tipo di copertura :	a quattro falde					
	a due falde					
	a falda unica					
10. Materiali di copertura:	coppi					
	tegole <i>tipo coppo</i>					
	lamiera					
	inesistente					
11. Vincoli legislativi:	Legge 1497/1939	Legge 1089/1939	Art.8 N.d.A./P.U.P.			
12. Categ. d'interv. piano vigente:						
13. Note:						

PROGETTO

14. Categ. d'intervento prevista:	<i>RIESTRUTTURAZIONE EDILIZIA</i>
15. Prescrizioni particolari:	
15.1. Interventi specifici ammessi:	
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza:	

CENSIMENTO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - EDIFICI STORICI ISOLATI

Comune catastale : S.Lorenzo in Banale	n. di particella ed. : .471	Unità edilizia n° 152
Comune amministrativo : S.Lorenzo in Banale	Località : Deggia	

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

NORD-OVEST



PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO SUD-OVEST



PROSPETTO NORD-EST

S.Lorenzo in Banale, li 22 - 09 - 2006	Foto archivio n. 563 - 564 - 565 - 566	il tecnico rilevatore : arch. Marco Albertini
--	--	---