



## PIANO REGOLATORE GENERALE DI SAN LORENZO IN BANALE

Rilevazione degli insediamenti storici - EDIFICI STORICI ISOLATI


Unità Edilizia n°	<b>164</b>	Manufatto Storico n°	
Comprensorio	: C.8	Foglio di mappa	: <b>32</b>
Comune amministrativo	: San Lorenzo in Banale	N. di particella ed.	: <b>4352</b>
Comune catastale	: San Lorenzo in Banale	Data rilievo	: autunno 1998
Località e Via	: <b>Degolia</b>	Rilevatore analisi	: Ilaria Rigotti




## **Immagine fotografica**



**Estratto catastale in scala 1: 2.880**



Punto di vista dell'immagine fotografica.



### **Perimetro dell'unità edilizia.**

## ANALISI


1. Tipologia funzionale:	UNITA' EDILIZIA:	edificio residenziale:	A		
		- p.t. ad uso comm.le - artig. utilizzato	a1		
		- p.t. ad uso comm.le - artig. non utilizzato	a2		
		edificio produttivo	B		
		edificio speciale	C		
		edificio ad uso agricolo-zootecnico	D		
	edificio rustico-baita	E			
	edificio accessorio	F			
	MANUFATTO:	elemento puntuale	G1		
		elemento lineare	G2		
1.1. Destinazione d'uso originaria dell'unità edilizia:	conservata				
	modificata parzialmente				
	modificata totalmente				
1.2. Stato della proprietà dell'unità edilizia:	Privata	Comune			
	Stato	ITEA			
	Provincia Autonoma di Trento	Enti ed Ass. religiose			
2. Epoca di costruzione:	anteriore al 1860	8			
	tra il 1860 e il 1939	6			
	posteriore al 1939	4			
3. Tipologia architettonica storica dell'unità edilizia:	alta definizione	8			
	media definizione	6			
	bassa definizione	4			
	nessuna definizione	0			
4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali:	volumetrici	2	1	0	
	costruttivi	2	1	0	
	complementari	2	1	0	
	aspetti decorativi	2	1	0	
	TOTALE				
5. Degrado strutturale:	nullo				
	medio				
	elevato				
6. Grado di utilizzo dell'unità edilizia:	utilizzato				
	sottoutilizzato				
	in stato di abbandono				
7. Spazi di pertinenza:	alta qualità				
	media qualità				
	bassa qualità				
8. Materiale costruttivo :	muratura intonacata				
	pietra a vista				
	legno				
	altro				
9. Tipo di copertura :	a quattro falde				
	a due falde				
	a falda unica				
10. Materiali di copertura:	coppi				
	tegole				
	lamiera				
	inesistente				
11. Vincoli legislativi:	Legge 1497/1939	Legge 1089/1939	Art.8 N.d.A./P.U.P.		
12. Categ. d'interv. piano vigente:					
13. Note:					

## PROGETTO

14. Categ. d'intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
15. Prescrizioni particolari:	
15.1. Interventi specifici ammessi:	
16. Categoria d'intervento prevista per gli spazi di pertinenza:	

## CENSIMENTO FOTOGRAFICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - EDIFICI STORICI ISOLATI

Comune catastale : <b>S.Lorenzo in Banale</b>	n. di particella ed. : <b>.1091</b>	<b>Unità edilizia</b> <b>n° 164</b>
Comune amministrativo : <b>S.Lorenzo in Banale</b>	Località : <b>Deggia</b>	




## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO SUD-OVEST



PROSPETTO



PROSPETTO